

安全评价报告信息公开表

项目概况	项目名称	中化道达尔油品有限公司上海金桥加油站安全现状评价		
	项目地址	上海市浦东新区杨高中路 82 号第一幢		
	项目所属行业	零售业	评价类型	安全现状评价
	项目简介	加油站现设站房、罩棚各 1 座，4 座内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（2 座 30m ³ 汽油罐，1 座 40m ³ 柴油罐，1 座 40m ³ 汽油罐），油品总容积为 120m ³ （柴油容积折半计算），为二级加油站；设 2 台双泵四枪加油机，4 台三泵六枪加油机，并配备一次、二次和三次油气回收装置。		
评价机构及项目组情况	评价机构	询拓企业管理咨询（上海）有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(沪)-014	资质有效期至	2025.8.23
	项目组组长	吕志江	1500000000201321	安全
	项目组成员	路才	S011037000110192001685	化工机械
		杨守亚	0800000000305111	化工工艺
		林凡	1800000000300582	自动化
		王正	1800000000300630	电气
	技术负责人	杨一鸣	过程控制负责人	胡玮
报告编制人	吕志江	报告审核人	楚延平	
评价现场	现场勘验人员	吕志江、杨守亚		
	现场勘验时间	2021.2.1	现场勘验图像影像	(查看照片)
评价结论	加油站可申请危险化学品经营许可证重新申请。			
审批结果	审批部门	浦东新区应急管理局	审批通过时间	2021.5.6

加油站东南侧为杨高中路（主干道高架路，二类保护物），西南侧为汽车养护中心（民用三类保护物，无散发火花作业），西侧为南二小区居民住宅楼（6层，建筑面积不超过 5000m²，民用三类保护物），北侧为爱法新都居民住宅楼（10层，建筑面积超过 10000m²，民用一类保护物），东侧为爱法新都居民住宅楼（6层，建筑面积超过 5000m² 不超过 5000m²，民用二类保护物）。



加油站地理位置图（摘自百度地图，2021年1月）

加油站周边环境如下图。



项目组人员第一次去现场照片：

