

安全评价报告信息公开表

| | | | | |
|------------|---------------|--|------------------------|-----------|
| 项目概况 | 项目名称 | 上海中油同盛石油有限公司临港新片区云夏路加油站项目安全预评价报告 | | |
| | 项目地址 | 浦东新区泥城镇（四至范围：东至：DE01-H-1 绿地 西至：云夏路 南至：DE01-H-1 绿地 北至：DE01-H-1 绿地） | | |
| | 项目所属行业 | 零售业 | 评价类型 | 安全预评价 |
| | 项目简介 | 本工程为二级加油站，二层站房建筑面积为 359.33m ² ；罩棚水平投影面积 395.45m ² ，罩棚建筑面积 159.84 m ² （柱围面积），本工程总建筑面积 519.17m ² 。有 4 座 30m ³ 埋地卧式双层汽油油罐，1 座 30m ³ 埋地卧式双层柴油油罐，4 个加油岛，2 台六枪三油品和 2 台四枪四油品潜油泵加油机。油罐为双层玻璃纤维增强塑料。建筑物耐火等级为二级、结构设计使用年限为 50 年。 | | |
| 评价机构及项目组情况 | 评价机构 | 询拓企业管理咨询（上海）有限公司 | | |
| | 机构资质证书号 | APJ-(沪)-014 | 资质有效期至 | 2025.8.23 |
| | 项目组组长 | 胡玮 | 0800000000204385 | 化工工艺 |
| | 项目组成员 | 吕志江 | S011032000110201000532 | 化工机械 |
| | | 张明 | S011032000110191000491 | 安全 |
| | | 林凡 | 1800000000300582 | 自动化 |
| | | 王正 | 1800000000300630 | 电气 |
| | 技术负责人 | 杨一鸣 | 过程控制负责人 | 杜荣泽 |
| 报告编制人 | 胡玮 | 报告审核人 | 杨守亚 | |
| 评价现场 | 现场勘验人员 | 胡玮、张明 | | |
| | 现场勘验时间 | 2024.1.22 | 现场勘验图像影像 | （查看照片） |
| 评价结论 | 加油站可申请安全条件审查。 | | | |
| 审批结果 | 审批部门 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会 | 审批通过时间 | 2024.3.19 |

本加油站新建项目位于上海市浦东新区泥城镇（四至范围：东至：DE01-H-1 绿地 西至：云夏路 南至：DE01-H-1 绿地 北至：DE01-H-1 绿地）。加油站车辆入口设在云夏路南侧，出口设在云夏路北侧，加油站进出口之间为开式围墙，站区其余三侧为高度为 2.2m 的非燃烧实体围墙。南侧为空地，空地以南为临时工地住房、西侧为云夏路、北侧为空地、东侧为空地。



项目组人员第一次去现场照片：



企业周边照片



东侧



西侧



南侧



北侧